

6.5. ПЕРЕХОДНИКИ

Предназначены для монтажа манометрического прибора в существующее посадочное гнездо



Материал переходников - сталь углеродистая, латунь или сталь нержавеющая

Обозначение	Присоединительная резьба	
	под прибор (внутренняя)	под магистраль (наружная)
Переходник ПР-М12х1,5/М20х1,5	М12х1,5	М20х1,5
Переходник ПР-М12х1,5/ G1/2	М12х1,5	G1/2
Переходник ПР-М12х1,5/ G1/4	М12х1,5	G1/4
Переходник ПР-G1/2/М20х1,5	G1/2	М20х1,5
Переходник ПР-М20х1,5/ G1/2	М20х1,5	G1/2
Переходник ПР-G1/4/М20х1,5	G1/4	М20х1,5
Переходник ПР- М20х1,5/ G1/4	М20х1,5	G1/4
Переходник ПР- М20х1,5/ М12х1,5	М20х1,5	М12х1,5

Примеры оформления заказов

1. Переходник (ПР), с резьбой для подсоединения прибора М12х1,5, с резьбой для подсоединения переходника к магистрали М20х1,5 из углеродистой стали:
Переходник ПР-М12х1,5/М20х1,5
2. Переходник (ПР), с резьбой для подсоединения прибора М20х1,5, с резьбой для подсоединения переходника к магистрали G1/2 из латуни:
Переходник ПР-М20х1,5/G1/2-Л
3. Переходник (ПР), с резьбой для подсоединения прибора G1/4, с резьбой для подсоединения переходника к магистрали М20х1,5 из нержавеющей стали (Н):
Переходник ПР-G1/4/М20х1,5-Н